

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PROVINCIAL, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7206-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: Sustrucción de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Mejoramiento de paredes de aulas




Foto 3: Sustrucción de ventanas de madera por metal más vidrio




Foto 4: Sustrucción de puertas de madera por metal





Foto: Sustrucción de lámina por lámina acanalada calibre 26

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la OPA



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

