

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	SANTA CRUZ BARILLAS
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO PROVINCIAL, ALDEA EL QUETZAL
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-26-7206-43	FECHA:	25/09/2024



Foto 1: Lámina y estructura de soporte de madera en malas condiciones




Foto 2: Mejoramiento de paredes de aulas



Foto 3: Sustitución de ventanas de madera por metal más vidrio




Foto 4: Sustitución de puertas de madera por metal




Foto 5: Sustitución de lámina por lámina acanalada calibre 26





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la DPPIA




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

