REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

ibiderio de Educación U o 1 e m o 1 e UACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS	PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR

Ministerio de Educación Gueste meste el SITUACIÓN DEFICIENC	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANTÓN NUEVA ESPERANZA ALDEA LAS MA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0016-43	FECHA:	25/09/2024



Foto1: SUSTITUCION DE LAMINAS POR LAMINAS TROQUELADAS



Foto 2: SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO



Foto 3: SUSTITUCION DE PUERTAS EN SERVICIO SANITARIO




Foto 4: PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES



Foto 5: SUSTITUCION DE HINODOROS



Foto 6: SUSTITUCION DE TUBERIA PVC LINEA DEPRINCIPAL AGUAS **NEGRAS EN LOS BAÑOS**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público,

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

Ministerio de Educación

Ministerio de Educación
Gusta en el 19
SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN	
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	L ECCUELA OFICIAL DUDAL MUYTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO CANTÓN NUEVA ESPERANZA ALDEA LAS MA	
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0016-43	FECHA:	25/09/2024	



Foto 6.2 : RED DE AGUA POTABLE SUSTITUCION DE TUBERIA LINEA PRINCIPAL




Foto 7 SUSTITUCION DE PILAS DE CEMENTO DE DOS LAVADEROS



Foto 8: SUSTITUCION DE CANALES Y DE AGUA PLUVIAL







Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF

WILSON STUARDO CONDE LI