



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Barranca El Pericón, aldea El Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0019-43	FECHA:	01 de marzo de 2024



Construccion parte del muro de contención



Construccion parte del muro de contención



Construccion parte del muro de contención




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y adjuntarlas a las hojas.

Teodoro Santay Hernandez
Firma y sello del Presidente de la OEF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público