

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Barranca, aldea El Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0019-43	FECHA:	03 de junio de 2024




Foto 1: puesto las primeras piedras




Foto 2: levantamiento del muro




Foto 3: avanzando con el trabajo




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales. Se agregaron 03 hojas.

Teodoro Santuy Hernández

Firma y sello del Presidente de la



[Signature]

Firma y Sello Director



Centro Educativo Público
Huehuetenango