

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío la Barranca, aldea El Pericón
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0019-43	FECHA:	03 de junio de 2024




Foto 1: reconstrucción del patio derrumbado



Foto 2: muro casi terminado



Foto 3: trabajo finalizado




Foto 4:




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y se deben agregar las hojas.

Teodoro Santay Hernández
Firma y sello del Presidente de la OPEA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

