



Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trigales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0021-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



SUSTITUCION DE LAMINA Y SUSTITUCION DE SOPORTE DE MADERA POR ESTRUCTURA METALICA.



SUSTITUCION DE PUERTA METALICA




SUSTITUCION DE ESTRUCTURA DE METAL DE VENTANAS



SUSTITUCION DE PISO DE TORTA DE CONCRETO.



REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO.



APLICACIÓN DE PINTURA EN MUROS EXTERIORES E INTERIORES.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*  
Firma y sello del Presidente de la DPE



*[Handwritten Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A




SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trigales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0021-43	FECHA:	21 de febrero de 2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

