



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trigales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0021-43	FECHA:	06 de mayo de 2024



Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: sustitucion de canales




Foto 3: Sustitucion del piso concreto




Foto 4: reparacion del techado y la base de los tinacos.



Foto 5: Reparacion para el piso de concreto.



Foto 6: aplicacion de repello.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público