



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Triguales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0021-43	FECHA:	04 de junio de 2024



Foto1: Sustitucion de lamina



Foto 2: sustitucion de puerta



Foto 3: sustitucion de las bases de tiancos



Foto 4: repello cernido de la cocina.



Foto 5: Reparacion del sistema electrica




Foto 6: aplicacion de pintura

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatan
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Los Trigales, aldea Cantzela
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13- 27-0021-43	FECHA:	04 de junio de 2024



Foto1: sustucion de canal




Foto 2: Reparacion de cocina





Foto 5:

[Handwritten signature]



Firma y sello del Presidente de la OPF





Foto 6:

[Handwritten signature]



Firma y Sello Director Centro Educativo Público