


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27 -0025 -43	FECHA:	13/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27 -0025 -43	FECHA:	13/09/2024



Foto 1: Sustrucción de porton de metal



Foto 2: Sustrucción de piso de concreto por piso granito



Foto 3: Sustrucción de inodoros



Foto 4: Reparación de Muro perimetral de block con tubo hg y malla galvanizada, soleras intermedias y columnas



Foto 5: Sustrucción de lámparas tipo LED



Foto 6: Sustrucción de plancha de 3 hornillas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma manuscrita]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM. CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACATÁN	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO CUESTA CHIQUITA, CANTÓN AGUACA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27 -0025 -43	FECHA:	13/09/2024



Foto1: Sustitución de azulejo en estufa rural



Foto 2: Sustitución de azulejo en muebles de cocina



Foto 3: Sustitución de pila de cemento de dos lavaderos

Foto 4:

Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

