



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Primero, Aldea Pajuil Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0030-43	FECHA:	1 de marzo de 2024




Foto 1: sustitucion de techado




Foto 2: Sustitución de capotes para lámina



Foto 3: susticion de madera por tubo de metal



Foto 4: susticion de reglas por costaneras de metal





Foto 5: susticion de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Lotenza Pastor Pastor

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

