

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Primero, Aldea Pajuil Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0030-43	FECHA:	1 de marzo de 2024



Foto 1: sustitucion de techado




Foto 2: Sustitución de capotes para lámina



Foto 3: susticion de madera por tubo de metal



Foto 4: susticion de reglas por costaneras de metal



Foto 5: susticion de laminas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Lozenzo Pastor P*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*Marta P*  
Firma y Sello Directora Centro Educativo Público

