

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Primero, Aldea Pajuil Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0030-43	FECHA:	27 de abril de 2024



Foto 1: Sustitución de techo




Foto 2: Sustitución de capotes para lámina




Foto 3: sustición de madera por tubo de metal




Foto 4: sustición de reglas por costaneras de metal





Foto 5: Sustitución de láminas



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Lozano Pastor Pastor*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

