


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUCATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO BLANCO, ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0031-43	FECHA:	13/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Handwritten Signature]
Firma y sello del Presidente de la OPA



[Handwritten Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATAN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO BLANCO, ALDEA LA ESTANCIA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0031-43	FECHA:	13/09/2024



Foto7: Pintura en muros y pared exteriores e interior



Foto 8: Reparacion de muro perimetral con tuvo HG y malla Galvanizada



Foto 9: Reparacion de muro perimetral con tuvo HG y malla Galvanizada




Foto 10: Sustitucion de deposito de agua de 1,700 litros

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF EORM 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Pùblico 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------