

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	casario Agua Blanca, adlea Chichoche
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0035 - 43	FECHA:	31/05/2024




Foto 1: Sustitucion de Canal de agua de metal



Foto 2: Sustitución de 2 pilas de cemento de 2 lavaderos



Foto 3: Sustitucion de de estufa rural (completa)



Foto 4: Sustitución de portón de metal




Foto 5: Reparacion de muro perimetral




Foto 6: Sustitucion de depósito de Agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Juan Bernabé Mejía*  
Firma y sello del Presidente de la OPP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público






SITUACIÓN DEFICIENCIAS  
DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta 13 - 27 - 0035 - 43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	casario Agua Blanca, adlea Chichoche
FECHA:	31/05/2024		



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Juan Bernal Mejía</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> <p align="center">Consejo de Padres de Familia OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---