


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector I Buena Vista, aldea Chex, Aguacatán, Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0036-43	FECHA:	05 de marzo de 2024




**MURO PERIMETRAL DE MALLA, ALAMBRE Y MADERA EN MAL ESTADO**



**PUERTAS EN MAL ESTADO**



**PORTON PRICIPAL EN MAL ESTADO**



**PISO EN MAL ESTADO**



**BAÑOS EN MAL ESTADO**



**VIDRIOS QUEBRADOS**

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Municipio de *Agucatan*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

