

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	SECTOR I BUENA VISTA, ALDEA CHEX
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0036-43	FECHA:	05/06/2024




Foto1: colocacion de la malla en el proceso de remozamiento




Foto 2: Proceso de instalacion de las puertas nuevas




Foto 3: Colocacion de la lamina nueva




Foto 4: proceso de colocacion del piso en el aula






Foto 5: proceso de la colocacion de los sanitarios nuevos



Foto 6: preparando materiales para instalaciosn de canales y vidrios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar, el número de hojas.

<p><i>Mario Batencal</i> Firma y sello del Presidente de la ORE</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---