

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | HUEHUETENANGO | MUNICIPIO: | AGUACATÁN |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | SECTOR I BUENA VISTA, ALDEA CHEX |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 13-27-0036-43 | FECHA: | 05/06/2024 |




Foto1: postes y malla nueva ya instalados en la circulación de la escuela




Foto 2: puertas nuevas ya instaladas en las diferentes aulas de la escuela




Foto 3: lamina troquelada nueva ya instalada



Foto 4: piso nuevo ya instalado en el aula




Foto 5: sanitarios nuevos ya instalados






Foto 6: vidrios nuevos ya instalados y pintados los marcos de ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Mano Batucatel</i> Firma y sello del Presidente de la OPE</p>  | <p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|