



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0037-43	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Cifuentes, aldea El Suj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	Mauricio Ixcoy García	FECHA:	1/03/2024




Foto 1 Sustitución piso de concreto por piso de granito.




Foto 2 Sustitución de dos estufas artesanales, mejoramiento de lavatrastos y muebles de concreto.




Foto 3: Sustitución de base de concreto para depósito de almacenamiento de agua.




Foto 4: Sustitución piso de concreto por piso cerámico antideslizante, para patio de baños.




Foto 5: Sustitución de vidrios de de 3 mm de 30 x 30 cm





Foto 6: Sustitución de focos ahorradores

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público