



Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Cifuentes, aldea El Suj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0037-43	FECHA:	20/05/2024



Foto1: Sustrucción de piso por piso granito.



Foto 2: Construcción de lavatrastos



Foto 3: Construcción de estufas artesanales en la cocina



Foto 4: Construcción de bases para depósito de agua.








Foto 5: Instalación de piso cerámico antideslizante frente al patio de los servicios sanitarios.



Foto 6: Instalación de focos y vidrios en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Dora Maribel Cano Cano</p>  <p>Firma y sello del Presidente de la</p> 	<p>Mauricio Ixcoy García</p>  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---