



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
G U A T E M A L A

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Agucatlán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Los Cifuentes, aldea El Suj
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0037-43	FECHA:	5/06/2024



Foto1: Piso granito instalado



Foto 2: Estufas y lavatrastos instalados



Foto 3: Depósitos de agua instaladas



Foto 4: Piso cerámico antideslizante instalado en el patio de los baños.



Foto 5: Focos instalados en las aulas





Foto 6: Vidrios en ventanas instaladas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Dora Maribel Cano Cano</p>  <p>Firma y sello del Presidente de la</p>		<p>Mauricio Ixcoy García</p>  <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>	
---	---	--	---