



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	



Foto 1: Reforzamiento en paredes de muro de cocina




Foto 2: Repello en paredes de muro




Foto 3: Instalacion de sistema electrico




Foto 4: Instalacion de valcones en ventanas




Foto 5: Instalacion ventanas



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPRM



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	



Foto 1: Reforzamiento en paredes de muro de cocina




Foto 2: Repello en paredes de muro



Foto 3: Instalacion de sistema electrico




Foto 4: Instalacion de valcones en ventanas



Foto 5: Instalacion ventanas




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la AOPF de



Firma y Sello Director Centro Educativo P. Exchimal, Huehuetenango



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIOR       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCION DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Exchimal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0038-45	FECHA:	20/09/2024



Foto 1: Reforzamiento en paredes de muro de cocina




Foto 2: Repello en paredes de muro



Foto 3: Instalacion de sistema electrico




Foto 4: Instalacion de balcones en ventanas




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la  Instituto Nacional de Educación Básica

Firma y Sello Director Centro Educativo Público  Dirección