



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria, aldea Xenaxicul	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xenaxicul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0054-45	FECHA:	31 de mayo de 2024



Foto 1. Sustitución de depósito de agua en mal estado



Foto 2. Sustitución de bomba de agua




Foto 3. Reparación de muro perimetral de 10 metros\* 2 metros



Foto 4. Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventana



Foto 5. Cernido de muro en malas condiciones y posteriormente pintarlo.



Foto 6. Sustitución de piso de torta de concreto (a piso granito)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*GASPAR MEJIA JUAN*  
Firma y sello del Presidente de la COP



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro

