



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xenaxicul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0054-45	FECHA:	5/08/2024




Foto1: Cernido de muro



Foto 2: Colocación de Piso granito



Foto 3: Fabricación de Balcones para ventana



Foto 4: Colocación de Hierro para la reparación del Muro




Foto 5: Pintada de muro



Foto 6: Colocación de malla en el muro perimetral

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

CASPAR MEDINA

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

