



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xenaxicul
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0054-45	FECHA:	22/08/2024



Foto 1: Cernido de muro




Foto 2: Piso granito terminado




Foto 3: Balcones Colocados



Foto 4: Muro perimetral




Foto 5: Muro Perimetral Pintada




Foto 6: Colocación de depósito de agua

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gaspar Méndez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo

