



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío II Aldea Pajujil País
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0056-43	FECHA:	01 de marzo de 2024











Foto 1: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 2: Sustitución de láminas por lámina troquelada



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la O.R.M.		 Firma y Sello Director	
--	---	--	---