



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío II, Aldea Pajuil País
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0056-43	FECHA:	1 de Marzo de 2024




Foto 1: Padres de familia observan que todos los materiales tienen desperfectos.



Foto 2: Láminas y vigas en mal estado



Foto 3: Los parales de madera y láminas por el paso de los años y las inclemencias del tiempo se han deteriorado.



Foto 4: Tendales y tijeras de madera.



Foto 5: Padres de familia quitando los láminas, tendales, parales y tijeras de madera.




Foto 6: Padres de familia colaboran aportando para de mano de obra para quitar los materiales .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Luis Oxli Pastor

Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M.
CASERIO II, ALDEA PAJUIL PAIS
AGUACATÁN, HUEHUETENANGO

[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

