



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío II, Aldea Pajuil País
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0056-43	FECHA:	20 de Mayo de 2024



Foto1: Padres de familia aportando mano de obra para quitar las vigas de madera



Foto 2: padres de familia y comunidad en general trabajando la mano de obra.



Foto 3: Sustitución de parales por tubos de metal .




Foto 4:Sustitución de estructura de soporte por metal




Foto 5: Sustitución de láminas por laminas troquelada.



Foto 6:Sustitución de clavos de lamina por tornillos de punta broca.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Luis Ortiz de los Angeles
Firma y sello del Presidente de la OPF

CONSEJO EDUCATIVO E.O.R.M.
CASERIO II, ALDEA PAJUIL PAIS
AGUACATÁN, HUEHUETENANGO

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

