



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR
Vers

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Laguna II, Aldea Las Majadas
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13 - 27 - 0059 - 45	FECHA:	29 de febrero de 2024



Foto 1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LAMINA




Foto 2: SUSTITUCION DE CANALES




Foto 3: DEPOSITOS DE AGUA, SUSTITUIR DEPOSITO DE AGUA PARA RECEPCION DE AGUA PLUVIAL



Foto 4: PISO, YA QUE PARA PASAR A LOS SANITARIOS SE EXPONEN A RESVALARSE Y GOLPERARSE, POR EL PISO QUE SE MOJA Y SE CONVIERTE EN LODO RESVALADIZO.




Foto 5:



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público