



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETANANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INSTITUTO NACIONAL DE EDUCACIÓN DIVERSIFICA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	5A AVENIDA 6-91 ZONA 1
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0076-46	FECHA:	31/05/2024




Foto1: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL




Foto 2: SUSTITUCIÓN DE MURO PERIMETRAL



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE PAREDES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, LAMINA Y VENTANAS DE AREA ADMINISTRATIVA



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE PAREDES, ESTRUCTURA DE SOPORTE, LAMINA Y VENTANAS DE AREA ADMINISTRATIVA



Foto 5: SUSTITUCION DE PORTÓN DE LAMINA A METAL



Foto 6: SUSTITUCION DE PORTÓN DE LAMINA A METAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

