



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
G u a t e m a l a

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Manzanillo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-0087-45	FECHA:	21 de agosto de 2024




Pintura en muros interiores y exteriores



Mantenimiento en servicios sanitarios y accesorios




Reparación y mantenimiento de azulejo (servicio sanitario)



Reparación de drenaje (sustitución de llave de chorro)



Reparación del sistema eléctrico



Reparación de muro de contención (ampliación)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Sustitución de lámina y capotes



Reparación de puertas de metal (pintura y cambio de chapa)




Sustitución de estructura de metal y vidrio en ventanas



Sustitución de piso de torta a concreto



Sustitución de canal PVC



Reparación de repello en paredes de aulas