

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	13/09/2024




Foto1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de capote de lámina para lámina troquelada




Foto 3: Sustitución de elementos de fijación



Foto 4: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal



Foto 5: Mantenimiento a estructura de puerta



Foto 6: Sustitución de chapa

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE

  
**Consejo Educativo**  
 Aldea Rio Blanco Chiquito, Huehuetenango

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

  
**ALDEA RIO BLANCO CHIQUITO**  
 Huehuetenango

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 7: Sustitución de puerta en servicio sanitario



Foto 8: Sustitucion de puerta de madera por metal, mueble de cocina



Foto 9: Sustitución de ventana de madera por metal mas vidrio



Foto 10: Mejoramiento de balcones de metal






Foto 11: sustitucion de torta de concreto por piso granito



Foto 12: Mejoramiento de canales de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF Educativo	 Consejo Educativo	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 Escuela Oficial Rural Mixta ALDEA RIO BLANCO CHIQUITO Huehuetenango
---	--	---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Blanco Chiquitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 13: Sustitución de soporte o pescante de metal para canal



Foto 14: Pintura de muros exteriores e interiores




Foto 15: Sustitución de forcos ahorradores




Foto 16: Sustitución de plafoneras



Foto 17: sustitución de interruptores simples



Foto 18: Sustitución de tomacorrientes dobles

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE 	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público 
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Rio Blanco Chiquito
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	13/09/2024



Foto 19: Sustrucción de tablero de filipones



Foto 20: Sustrucción de ducto electrico mas accesorios



Foto 21: Mejoramiento de depósito de agua de 1100 lt




Foto 22: Mejoramiento de base para depósito de almacenamiento de agua




Foto 23: Sustrucción de plancha de metal de 3 hornillas



Foto 24: Sustrucción de chimenea de concreto

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Río Blanco Chiquitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1303-43	FECHA:	13/09/2024




Foto 25: Instalacion de azulejo en estufa rural




Foto :




Foto :




Foto :




Foto :





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

