

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Cantón Aguacatán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Aguacatán, Aguacatán Huehuetenango.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1305-43	FECHA:	1/03/2024




Foto 1: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera, por metal.




Foto 3: Sustitución de focos ahorradores




Foto 4: Reparación de cableado eléctrico





Foto 5: Sustitución de filpones




Foto 6: Sustitución de tablero de contador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

