

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Cantón Aguacatán	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Aguacatán, Aguacatán Huehuetenango
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1305-43	FECHA:	3/06/2024




Foto 1: Sustitución de lamina, por lamina troquelada aluzinc calibre 26




Foto 2: Sustitución de estructura de soporte de madera por metal




Foto 3: Sustitución de focos ahorradores




Foto 4: Reparación de cableado eléctrico




Foto 5: Sustitución de Flipones





Foto 6: Sustitución de tablero o contador

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, indicando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Consejo Educativo



  
Firma y sello del Director del Centro Educativo Público

