



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FQR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta JM Juan Diéguez Olaverri	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 2, Aldea La Barranca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1308-43	FECHA:	01 de marzo de 2024




Foto 1: sustitución de lámina por lámina troquelada



Foto 2: sustitución y pintado de costaneras y colocación de canales de metal




Foto 3: sustitución de capotes




Foto 4: sustitución de pintura en la lámina




Foto 5: sustitución de lámina por lámina troquelada





Foto 6: sustitución de estructura de madera por costaneras de metal

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la Comunidad Educativa



Firma y Sello Director Centro Educativo

