



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela oficial Rural Mixta JM Juan Diéguez Olaverri	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Sector 1, aldea La Barranca
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1308-43	FECHA:	6/05/2024




Foto1: Desmontada de lámina




Foto 2: Desmontada de costaneras de madera por costaneras de metal y láminas




Foto 3: Quitada de láminas




Foto 4: Quitada de láminas




Foto 5: Pintada de costaneras





Foto 6: Mejoramiento de aulas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la O.P.  
  


Firma y Sello Director Centro Educativo Público  
  
