



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación  
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldca Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	1/03/2024




Sustitución de chapas



Mantenimiento de puertas



Sustitución de portón



Sustitución de vidrios




Reparación de piso de torta de concreto




Sustitución de piso cerámico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales, especificando el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente del Comité de Directores



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR


DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	1/03/2024



Sustitución de canal pvc




Reparación de bajada de agua pluvial



Reparación de cuneta de concreto



Reparación de muro perimetral



Pintura en muros exteriores e interiores




Sustitución de pila de cemento

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y finalizar el número de hojas.

Firma y sello del Prestador



Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	1/03/2024



Sustitución de focos ahorradores



Sustitución de depósito de agua



Base de metal para tinaco



Sustitución de estufa rural

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotografías adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del OPRF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

