



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	27/05/2024



Foto1: Nueva Chapa



Foto 2: Mantenimiento de puerta realizado




Foto 3: Nuevo portón de metal



Foto 4: Nuevo vidrio de aula



Foto 5: Nuevo piso en el aula




Foto 6: Nuevo canal pvc

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Representante de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	27/05/2024




Foto7: Nuevo bajada de agua pluvial



Foto 8: Nuevo Cuneta de concreto




Foto 9: Nuevo muro perimetral




Foto 10: Nueva pintura en muros exteriores e interiores



Foto 11: Nueva pila de cemento



Foto 12: Nuevo foco colocado

Observación: Si es necesario se pueden agregar fotos adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente del Consejo Escolar OPF




Firma y Sello Director, Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Xixviac
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1312-43	FECHA:	27/05/2024



Foto13: Nuevo base de metal para tinaco



Foto 14: Nueva estufa rural



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la CPE




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

