



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1314-43	FECHA:	21/08/2024




Foto1: Sustitucion de capote en cocina




Foto 2: colocando olamina troquelada en cocina




Foto 3: inicio para colocar capote



Foto 4: pyuesta de capote



Foto 5: colocando capote de metal saion



Foto 6: inicio de mantenimiento de puerta

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Jorge Ixcay Chic
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
GUATEMALA

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1314-43	FECHA:	29/08/2024




Foto1: inicio cambio de chapa



Foto 2: cambio de vidrios



Foto 3: inicio mantenimiento balcon



Foto 4: poniendo lamina salon





Foto 5: terminando de poner lamina salon

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


 Jorge Ixcay Ch...
 Firma y sello del Presidente de la OPE



 Firma y Sello Director Centro Educativo Público