



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1314-43	FECHA:	30/08/2024



Foto1: finalizacion del techo cocina



Foto 2: instalado el canal de agua




Foto 3: terminado techo salon



Foto 4: terminado completo salom



Foto 5: mantenimiento de porton



Foto 6: mantenimiento balcon

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Jorge Ixcay Chic*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1314-43	FECHA:	30/08/2024



Foto 1: mantenimiento de puerta



Foto 2: chapa instalada



Foto 3:



Foto 4: vidrios instalados




Foto 5:

Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizarlas.

Jorge Ixcay Chic  
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma manuscrita]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

