

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:		MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1316-43	FECHA:	01/03/2024



Foto 1: Cambio de soporte de madera por metal




Foto 2: Cambio de lamina por lamina troquelada




Foto 3: Reparación de enegia eléctrica cableado




Foto 4: Reparación de interruptores




Foto 5 Sustitución de canal de metal





Foto 6 Fabricación e instalación de balcones de hierro en ventanas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la O.P. Familia




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

