



Ministerio de Educación
Guatemala

Negrita REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROCEDIMIENTO DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1316-43	FECHA:	5/6/2024



Foto 1: Desmontando el techo




Foto 2: Quitando la madera



Foto 3: Quintando parales para colocar costanera de metal en el área de los baños




Foto 4: Recibiendo materiales metálicos



Foto 5: Colocando Estructura Metálica



Foto 6: Colocando costaneras

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia



Firma y Sello Director Centro de Calidad Educativa

