



Ministerio de Educación
Guatemala

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea El Rancho
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1316-43	FECHA:	5/6/2024



Foto1: Techo cambiado en módulo 1



Foto 2: Techado área de los Sanitarios




Foto 3: Techado en la parte de atrás de las aulas módulo 1



Foto 4: Colocación de balcones módulo 2



Foto 5: Colocación de canal de metal en modulo 1 y 2



Foto 6: Instalación de Energía Eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familiares



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

