

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1317-43	FECHA:	23/09/2024



Foto 1: Sustitución de inodoro



Foto 2: Sustitución de tubería PVC línea principal de aguas negras




Foto 3: Repello y cernido de pared de baño



Foto 4: Sustitución de balcón de ventana







Foto 5: sustitución de estructura de soportede madera, por metal



Foto 6: Sustitución de lámina, por lámina troquelada aluzinc calibre 26

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  Firma y sello del Presidente de la OPF	  Firma y Sello Director Centro Educativo Público.
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO



DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICHOCHE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1317-43	FECHA:	23/09/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR




DEPARTAMENTO:	HUEHUETENANGO	MUNICIPIO:	AGUACATÁN
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CHICOCHE
ESTABLECIMIENTO:	13-27-1317-43	FECHA:	12/09/2024




Foto 13: Sustitución de lavamanos



Foto : Sustitución de portón de metal de ingreso



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF


Firma y Sello Director Centro Educativo Público