



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil País
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1321-43	FECHA:	29/02/2024



Mejoramiento de pared con impermeabilizante



Mejoramiento de pared 2 con filtración de agua con impermeabilizante superior.



Mejoramiento de cocina, colocación de tres planchas, colocación de tres ventanas, ampliación de espacio.



Mejoramiento de paredes en servicios sanitarios



Sustitución de Porton




Sustitución de tubo para canal en bajada de agua pluvial

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de registro.

 <p>Firma y sello del Presidente de la O.P.</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
--	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil Pais
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1321-43	FECHA:	29/02/2024

 <p><b>Sustitución de Chapas de metal</b></p>	

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

