


SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil Pais
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1321-43	FECHA:	12/06/2024



Mejoramiento de pared 1. por filtración de agua por humedad con impermeabilizantes preparado por fuera.



Mejoramiento de pared 2 con filtración de agua con impermeabilizante superior.



Mejoramiento de cocina, colocación de tres planchas, colocación de tres ventanas, ampliación de espacio.



Sustitución del torton





Mejoramiento de paredes de los baños



Mejoramiento entre fosa septica y servicios sanitarios

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de Hojas




  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Pajuil País
CÓDIGO DEL ESTAB.	12-07-1004-10	FECHA:	12/06/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

