

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Antonio el Organo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1322-43	FECHA:	13/05/2023



Foto 1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Reparación y mantenimiento de sistema/Depósito de Agua



Foto 4: Pintura en muros exteriores e interiores



Foto 5: Reparación de Cocina



Foto 6: Reparación de sistema eléctrico

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Venancio Iruj us

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

