

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1326-43	FECHA:	1/03/2024



Foto 1: Sustitución de capote de lamina por lamina troquelada.



Foto 2: Sustitución de capote de lamina por lamina troquelada.




Foto 3: Sustitución de lamina troquelada.



Foto 4: Sustitución de canal de metal




Foto 5: Piso de los baños





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Reymundo Sicá Ramos*  
Firma y sello del Presidente de la OPR



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

