

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1326-43	FECHA:	29/4/2024




Foto1: Sustitución de capote de lamina por lamina troquelada.




Foto 2: Sustitución de capote de lamina por lamina troquelada.



Foto 3: Sustitución de lamina troquelada.



Foto 4: sustitución de canal de metal.



Foto 5: Sustitución de lamina por lamina troquelada.



Foto 6: Sustitución de pintura de agua por pintura de aceite

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Raymundo Sica Ramos

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

