

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Huehuetenango	MUNICIPIO:	Aguacatán
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Cruz Chex
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	13-27-1326-43	FECHA:	29/04/2024.




Foto1: Comienzo del trabajo.




Foto 2: Preparación para la quitada de lamina.



Foto 3: Preparación para la quitada de la lamina.



Foto 4: Sustitución de lamina troquelada.




Foto 5: Quitada de lamina total por lamina troquelada.



Foto 6: Sustitución de canal de metal.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Raymundo Sica Ramos*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

